

KONTROLLKUBEN

OVK - ENERGIBESIKTNING - VENTILATION - MÄTNINGAR

samarbete med

Svensk Energibesiktning & Greflunda Konsult

Sammanställning av resultat från Radonmätningar i Brf. Kronolotsen.

Fastighetsbeteckning: Malmö, Kronolotsen 2

Adress: Sundskajen 2-8 A-E och Övägen 11 A-E 216 43 Limhamn.

36 mätidosor fördelades parvis i 5 lokaler och 13 lägenheter på olika våningar.

Dosorna exponerades i minst 3 månader under perioden: 2019-11-28 till 2020-02-10.

De mättes i mikroskop 2020-02-24. Resultaten analyserades 2020-04-03

RESULTAT

Utrymme	Mätvärde (Årsmedelvärde)	Uppdragsnummer
Lokal 2	20 Bq	5518247:1
Lokal 4	20 Bq	5518248:1
Lokal 6	20 Bq	5518249:1
Lokal 8	20 Bq	5518250:1
Taggrum	20 Bq	5518245:1
Lägenhet 131	20 Bq	5518251:1
Lägenhet 143	20 Bq	5518254:1
Lägenhet 331	20 Bq	5518244:1
Lägenhet 343	20 Bq	5518240:1
Lägenhet 351	20 Bq	5518252:1
Lägenhet 451	20 Bq	5518242:1
Lägenhet 551	20 Bq	5518243:1
Lägenhet 731	20 Bq	5518253:1
Lägenhet 742	20 Bq	5518239:1
Lägenhet 761	20 Bq	5518238:1
Lägenhet 821	40 Bq	5518237:1
Lägenhet 861	20 Bq	5518241:1
Gästlägenhet	20 Bq	5518246:1

Gränsvärde enligt folkhälsomyndigheten är 200 Bequerel. Nästan alla mätidosor visade ett värde på 20 Bq. eller mindre. I ett fall uppmättes 40 Bq. Fortfarande ett lågt värde. Kan ev. bero på annorlunda hantering, eller andra föremål som påverkat resultatet?

Viken 2020-04-09



Anders Alsén
Certifierad Energiexpert,
Riksbehörig Ventilationskontroll